

CEMBRIT

Middenhof

Cembrit Plank

Ontdek de schoonheid van houten planken, zonder schilderwerk en onderhoud



15
JAAR
CEMBRIT
GARANTIE





Project 'Middenhof' te Schuytgraaf Arnhem

In het plan wordt in de gevel, naast het metselwerk, de gevelbekleding 'Cembrit planken' toegepast. De Cembrit Plank is in twee varianten verkrijgbaar: Glad en Cedar structuur. Voor dit plan is gekozen voor een Cedar structuur uitvoering. De bekleding krijgt hierdoor een natuurlijke houtnerfstructuur met veel variatie voorzien van een mooie duurzame kleurlaag. Een onderscheidt met echt geverfd hout is lastig te maken. Het past bij de Scandinavische architectuur in het plan en is de ideale oplossing voor het vervangen van moeilijk te onderhouden houten gevelbekleding.

- 15 jaar Cembrit garantie op het product
- 6 jaar Woningborg garantie op de montage
- Perfecte houtnerfstructuur
- Natuurlijk uiterlijk met minimaal onderhoud
- Niet meer opnieuw verven, lakken of op een andere manier behandelen
- Niet brandbaar
- Lange levensduur

Middenhof





Eigenschappen

Cembrit bekleding is ontworpen als een windbestendig membraan om de meest zware weersveranderingen en het meest uitdagende klimaat te weerstaan. Het product wordt niet beïnvloed door vorst, sneeuw, regen, hitte, vochtigheid en direct zonlicht en door de hoge pH-waarde is het bestendig tegen algen en bacteriën, schimmels et cetera.

Kleurlaag

Cembrit heeft een met verf gecoat oppervlak dat een gelijkmatige dekking garandeert. Een geautomatiseerd verfproces behandelt iedere plank of paneel voor een maximale weerstand tegen blootstelling van buitenaf. Deze wordt verzekerd door de 15-jaar garantie van Cembrit. Na hun installatie hoeven Cembrit-vezelcementproducten nooit meer opnieuw geverfd, gelakt of op een andere manier te worden behandeld.

Onderhoud

Controleer jaarlijks de ventilatieopeningen, naden en bevestigingen. Het opsporen en repareren van mogelijke losse of beschadigde delen garandeert een langere levensduur van de gevel. Daarnaast kan de Cembrit bekleding worden gereinigd met koud of lauwwarm water met weinig oplosmiddelvrij reinigingsmiddel. Begin altijd van onderaf bij grotere oppervlaktes. Spoel na met veel schoon water, totdat de gevel perfect schoon is. Waarschuwing! Het gebruik van een hogedrukreiniger kan het oppervlak van de planken of panelen beschadigen.

Voordat u begint met reinigen, raden we u aan om het reinigingsmiddel te testen op een klein stuk van de Plank of Panel om zeker te zijn dat er geen interactie ontstaat tussen verf en reinigingsmiddel.

Kalkuitbloei

Kalkuitbloei is een natuurlijk voorkomend witte, poederachtige afzetting die kan voorkomen bij bouwmaterialen van cement (waaronder stenen, cementmuren, voegspecie en vezelcement). Kalkuitbloei kan ook een teken zijn dat er water in de spouw achter de bekleding komt. Controleer of alle openingen goed zijn afgedekt en er geen water kan binnentreden door te diep geplaatste nagels. Controleer ook of er genoeg ventilatie is in de spouw waardoor vocht kan verdampen.

Hoewel soms kalkuitbloei vanzelf verdwijnt, is het verstandig om deze te behandelen. Kalkuitbloei kan worden verwijderd met een verdunde oplossing van azijn en water. De verdunningsverhouding 20% à 50% azijn. Bij de meeste kalkuitbloei is een 25% azijn voldoende.

Kijk voor meer informatie op: www.cembrit.nl